



Illustrations des bonnes pratiques

Prévenir les risques professionnels : Document unique d'évaluation des risques

Critère 4.1.1.

*Document unique reprenant les mesures préventives existantes
et les préconisations pour chacun des risques identifiés*

Syndicat Mixte de la Région de Bapaume (62)

BILAN DE L'ANNEE 2010

Nom de l'établissement : SMRB Syndicat Mixte de la Région de Bapaume

**Adresse : 2 route nationale 17
62450 RIENCOURT - LES - BAPAUME**

RISQUES EVALUES POUR L'ANNEE 2010

UNITE DE TRAVAIL : ADJOINT DE DIRECTION

N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Ambiance thermique	Source d'inconfort qui peut mener à une baisse de vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d'accident et qui peut conduire à un coup de chaleur ou une hypothermie parfois mortelle.		2	Fourniture et port des vêtements adaptés
2	Circulations	Risque de blessures résultant d'un accident de circulation ou de déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Intervient sur l'ensemble des tournées pour les opérations de dépannages et de suivi du personnel		2	Formation aux risques routiers
3	Coactivité	Aide et guide les opérations de déchargements des véhicules de livraisons		2	Sensibilisation aux risques liés à la circulations en entreprise et aux opérations de déchargements
4	Electricité	Risque de brûlure ou d'électrisation consécutive à un contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension. intervient sur les dépanages d'urgences		2	Sensibilisation aux risques électriques
5	Encombrement	C'est un risque de heurt ou de chute en raison de l'encombrement des voies de circulation, des espaces ou des plans de travail. Risques liés à sa fonction.		2	Sensibilisation aux risques en entreprise. Maintien des zones d'intervention en état de prpreté
6	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du néttoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propre, port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du nettoyage du véhicule ou de la benne
7	Vibrations	Risques de troubles musculaires dûs à la position de conduite	Véhicule adaptés	2	Formation PRAP prévention des risques liés à l'activité physique
8	Rayonnements	Certains déchets radioactifs	Détection au niveau du quai de déchargement	2	
9	Incendie et explosion	Risques d'incendie ou d'explosion liés aux produits collectés		3	Formation aux risques incendie et formation à l'intervention consignes en cas de découverte d'objets suspects ou d'incidents

UNITE DE TRAVAIL : ADJOINT DE DIRECTION					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
10	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon états des moyens de signalisation

UNITE DE TRAVAIL : ADMINISTRATION DU PERSO					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Travail sur écran	Le travail sur écran durant de longues périodes quotidiennes peut engendrer non seulement de la fatigue visuelle mais aussi être à l'origine de troubles musculo-squelettiques (TMS) liés à la posture statique. Le travail sur écran peut aussi être un facteur de stress en fonction de la qualité ou de la complexité de la tâche effectuée.		2	Réorganisqion du poste de travail
2	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs

UNITE DE TRAVAIL : AGENT D'ENTRETIEN					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du nétoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propres,port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du nettoyage du véhicule ou de la benne
2	Ambiances lumineuses	Croisement de véhicule, levée du jour		2	
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques
4	Bruit	Bruits permanents du moteur, fonctionnement hydrolique de la benne, du vidage des poubelles		2	Insonorisation de la cabine, port de protections auditive adaptées

UNITE DE TRAVAIL : AGENT D'ENTRETIEN					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
5	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon états des moyens de signalisation formation sécurité et risques routiers tenue à jour d'un carnet de bord pour la signalisation des incidents
6	Equipements	Montée et descente du camion		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
7	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs

UNITE DE TRAVAIL : ANIMATION/COMPOSTAGE					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Equipements	Montée et descente du camion		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
2	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon état des moyens de signalisation
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques
4	Encombrement	Condition de circulation	Suivi et contact régulier avec les maires des communes	2	Organisation des points de collecte
5	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs
6	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du nétoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propres,port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du nettoyage du véhicule ou de la benne
7	Organisation	Incompatibilité d'humeur, risques de heurts avec certains habitants	Liaisons fréquentes avec les habitants signalisation des endroits à problèmes	3	Signaler toutes réflexions ou incidents dans les tournées
8	Substances chimiques	Risques de contact ou d'éclaboussures avec des produits chimiques lors de la collecte		2	Sensibilisation aux risques liés aux produits chimiques

UNITE DE TRAVAIL : ANIMATION/COMPOSTAGE					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
9	Travail sur écran	Le travail sur écran durant de longues périodes quotidiennes peut engendrer non seulement de la fatigue visuelle mais aussi être à l'origine de troubles musculo-squelettiques (TMS) liés à la posture statique. Le travail sur écran peut aussi être un facteur de stress en fonction de la qualité ou de la complexité de la tâche effectuée.		2	Réorganisation du poste de travail

UNITE DE TRAVAIL : CHAUFFEUR					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Equipements	Montée et descente du camion		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
1	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon état des moyens de signalisation
1	Ambiances lumineuses	Croisement de véhicule, levée du jour		2	
1	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques
1	Bruit	Bruits permanents du moteur, fonctionnement hydrolique de la benne, du vidage des poubelles		2	Insonorisation de la cabine, port de protections auditives adaptées
1	Coactivité	Risques graves d'accidents dus aux usagers de la route et de l'organisation des tournées, de la collecte bi-latérale	Formation aux risques routiers, réorganisation des tournées, suppression des collectes bi-latérales application de la R 437,	3	Réorganisation des tournées en cour suppression des collectes bi-latérales application de la R437
1	Encombrement	Condition de circulation	Suivi et contact régulier avec les maires des communes	2	Organisation des points de collecte
1	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs

UNITE DE TRAVAIL : CHAUFFEUR					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du nettoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propres, port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du nettoyage du véhicule ou de la benne
1	Equipements	Montée et descente du camion		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
2	Manque d'hygiène	Risques de maladies ou d'infections liés à l'activité	Fournitures des équipements de protection, mise à disposition de locaux sanitaires	2	Sensibilisation aux bonnes règles d'hygiène
2	Organisation	Incompatibilité d'humeur, risques de heurts avec certains habitants	Liaisons fréquentes avec les habitants signalisation des endroits à problèmes	3	Signaler toutes réflexions ou incidents dans les tournées
2	Rayonnements	Certains déchets radioactifs	Détection au niveau du quai de déchargement	2	
2	Ambiances lumineuses	Croisement de véhicule, levée du jour		2	
3	Vibrations	Risques de troubles musculaires dûs à la position de conduite	Véhicules adaptés	2	Formation PRAP prévention des risques liés à l'activité physique
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques
3	Bruit	Bruits permanents du moteur, fonctionnement hydrolique de la benne, du vidage des poubelles		2	Insonorisation de la cabine, port de protections auditives adaptées
4	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon état des moyens de signalisation
4	Encombrement	Condition de circulation	Suivi et contact régulier avec les maires des communes	2	Organisation des points de collecte
4	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs
5	Equipements	Montée et descente du camion		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
5	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques

UNITE DE TRAVAIL : CHAUFFEUR					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
5	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs
5	Vibrations	Risques de troubles musculaires dûs à la position de conduite	Véhicules adaptés	2	Formation PRAP prévention des risques liés à l'activité physique

UNITE DE TRAVAIL : COLONNE VERRE CHAUFFEUR					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
3	Ambiances lumineuses	Croisement de véhicule, levée du jour		2	
4	Equipements	Montée et descente du camion		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
5	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon état des moyens de signalisation formation sécurité et risques routiers tenue à jour d'un carnet de bord du véhicule
6	Bruit	Bruits permanents du moteur, fonctionnement hydrolique de la benne, du vidage des poubelles		2	Insonorisation de la cabine, port de protections auditives adaptées
7	Coactivité	Risques graves d'accidents dus aux usagers de la route et de l'organisation des tournées, de la collecte bi-latérale	Formation aux risques routiers, réorganisation des tournées, suppression des collectes bi-latérales application de la R 437,	3	Réorganisation des tournées en cour suppression des collectes bi-latérales application de la R437
8	Vibrations	Risques de troubles musculaires dûs à la position de conduite	Véhicules adaptés	2	Formation PRAP prévention des risques liés à l'activité physique
9	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du nettoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propres,port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du nettoyage du véhicule ou de la benne
10	Vibrations	Risques de troubles musculaires dûs à la position de conduite	Véhicules adaptés	2	Formation PRAP prévention des risques liés à l'activité physique
11	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs

UNITE DE TRAVAIL : COM AMIN PREV					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Equipements	Visites régulières de l'ensemble de l'établissement		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
2	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon états des moyens de signalisation tenue à jour d'un carnet de bord formation aux risques routiers
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques
4	Encombrement	Condition de circulation	Suivi et contact régulier avec les maires des communes	2	Organisation des points de collectes
5	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs
6	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du nettoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propre,port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du nettoyage du véhicule ou de la benne
7	Organisation	Incompatibilité d'humeur, risques de heurts avec certains habitants	Liaisons fréquentes avec les habitants signalisation des endroits à problèmes	3	Signaler toutes réflexions ou incidents dans les tournées
8	Travail sur écran	Le travail sur écran durant de longues périodes quotidiennes peut engendrer non seulement de la fatigue visuelle mais aussi être à l'origine de troubles musculo-squelettiques (TMS) liés à la posture statique. Le travail sur écran peut aussi être un facteur de stress en fonction de la qualité ou de la complexité de la tâche effectuée.		2	Réorganisqion du poste de travail
9	Substances chimiques	Risques de contact ou d'éclaboussures avec des produits chimiques lors de la collecte		2	Senssibilisation aux risques liés aux produits chimiques

UNITE DE TRAVAIL : DIRECTEUR					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Equipements	Visites régulières de l'ensemble de l'établissement		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
2	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon état des moyens de signalisation du véhicule tenue à jour d'un carnet de bord formation aux risques routiers
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques
4	Encombrement	Conditions de circulation	Suivi et contact régulier avec les maires des communes	2	Organisation des points de collectes
5	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs
6	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du nettoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propre,port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du nettoyage du véhicule ou de la benne
7	Organisation	Incompatibilité d'humeur, risques de heurts avec certains habitants	Liaisons fréquentes avec les habitants signalisation des endroits à problèmes	3	Signaler toutes réflexions ou incidents dans les tournées
8	Travail sur écran	Le travail sur écran durant de longues périodes quotidiennes peut engendrer non seulement de la fatigue visuelle mais aussi être à l'origine de troubles musculo-squelettiques (TMS) liés à la posture statique. Le travail sur écran peut aussi être un facteur de stress en fonction de la qualité ou de la complexité de la tâche effectuée.		2	Réorganisation du poste de travail
9	Substances chimiques	Risques de contact ou d'éclaboussures avec des produits chimiques lors de la collecte		2	Sensibilisation aux risques liés aux produits chimiques

UNITE DE TRAVAIL : INGE PREV DECHETS					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Equipements	Visites régulières de l'ensemble de l'établissement		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
2	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon état des moyens de signalisation
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques
4	Encombrement	Condition de circulation	Suivi et contact régulier avec les maires des communes	2	Organisation des points de collecte
5	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs
6	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du nétoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propre,port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du nettoyage du véhicule ou de la benne
7	Organisation	Incompatibilité d'humeur, risques de heurts avec certains habitants	Liaisons fréquentes avec les habitants signalisation des endroits à problèmes	3	Signaler toutes réflexions ou incidents dans les tournées
8	Travail sur écran	Le travail sur écran durant de longues périodes quotidiennes peut engendrer non seulement de la fatigue visuelle mais aussi être à l'origine de troubles musculo-squelettiques (TMS) liés à la posture statique. Le travail sur écran peut aussi être un facteur de stress en fonction de la qualité ou de la complexité de la tâche effectuée.		2	Réorganisqion du poste de travail
9	Substances chimiques	Risques de contact ou d'éclaboussures avec des produits chimiques lors de la collecte		2	Sensibilisation aux risques liés aux produits chimiques

UNITE DE TRAVAIL : MECANICIEN					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Equipements	Montée et descente du camion		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
2	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon état des moyens de signalisation
3	Ambiances lumineuses	Meme conditions que les chauffeurs, lors du transfert de camion ou de leur dépannage		2	
4	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques
5	Bruit	Bruits permanant du moteur, fonctionnement hydrolique de la benne, du vidage des poubelles		2	Insonorisation de la cabine, port de protections auditive adaptées
6	Coactivité	Risques graves d'accidents dus aux usagers de la route et de l'organisation des tournées,	Formation aux risques routiers, réorganisation des tournées,application de la R437	3	Réorganisation des tournées en court suppression des collectes bi-latérales application de la R437
7	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs
8	Machines et outils	Risque de blessure (coupures, écrasement, ...) par l'action mécanique d'une machine, d'un outil portatif ou à main.		2	Utiliser du matériel en bon état de foctionnement
9	Organisation	Incompatibilité d'humeur, risques de heurts avec certains habitants	Liaisons fréquentes avec les habitants signalisation des endroits à problèmes	3	Signaler toutes réfléxions ou incidents dans les tournées
10	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du néttoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propre,port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du netoyage du véhicule ou de la benne
11	Substances chimiques	Risques de contact ou d'éclaboussures avec des produits chimiques lors de la collecte		2	Senssibilisation aux risques liés aux produits chimiques
12	Vibrations	Risques de troubles musculaires dûts à la position de conduite	Véhicule adaptés	2	Formation PRAP prévention des risques liés à l'activité physique

UNITE DE TRAVAIL : RECYCLAGE ,CHAUFFEUR					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Equipements	Montée et descente du camion		2	Nettoyage des sols dans le garage port des EPI chaussures de securite
2	Circulations	liés aux risques routiers	Signalisation des véhicules par des girophares, lampes à éclats,warning	2	Maintien en bon état des moyens de signalisation
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	Fourniture de vêtements adaptés	2	Port des vêtements en fonction des conditions climatiques
4	Bruit	Bruits permanents du moteur, fonctionnement hydrolique de la benne, du vidage des poubelles		2	Insonorisation de la cabine, port de protections auditives adaptées
5	Coactivité	Risques graves d'accidents dus aux usagers de la route et de l'organisation des tournées, de la collecte bi-latérale	Formation aux risques routiers, réorganisation des tournées, suppression des collectes bi-latérales application de la R 437,	3	Réorganisation des tournées en cour suppression des collectes bi-latérales application de la R437
6	Encombrement	Condition de circulation	Suivi et contact régulier avec les maires des communes	2	Organisation des points de collecte
7	Incendie et explosion	Risques d'incendie du véhicule ou du chargement	Équipement du véhicule avec un extincteur	2	Formation du personnel à l'utilisation des extincteurs
8	Sol glissant	Risques de chutes ou de glissades lors de la descente du véhicule risques lors du nettoyage du véhicule ou de la benne		2	Garder les sols propres,port des chaussures de sécurité obligatoire, utilisation de passerelles lors du nettoyage du véhicule ou de la benne
9	Vibrations	Risques de troubles musculaires dûs à la position de conduite	Véhicules adaptés	2	Formation PRAP prévention des risques liés à l'activité physique

UNITE DE TRAVAIL : RIPPERS

N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
1	Ambiances lumineuses	Éblouissements lors des croisements avec des véhicules automobiles ambiance lumineuse importante à l'arrière du véhicule		2	Étude de l'ambiance lumineuse à l'arrière du véhicule et réglage des phares en fonction des informations données par les rippers
2	Ambiances thermiques	Variation importante de températures dues aux conditions climatiques et aux efforts physiques	Fournitures de vêtements adaptés	2	
3	Bruits	Bruits liés a la circulation bruits liés aux opérations de collecte et de vidage des containers		3	Fourniture de protections auditives adaptées formation du personnel au port des EPI
4	Chute d'objets	Risques de chute d'objets lors du vidage des poubelles ou de décrochement d'une poubelle		3	Vérification fréquente des systèmes d'accrochage, suppression des poubelles abimées
5	Circulations	Risques routiers, accidents		2	Formation aux risques routiers pour le chauffeur
6	Coactivité	Risques d'accidents avec les véhicules lors de la collecte des containers		3	Organisation des points de collecte, signalisation des points à risques, organisation des tournées, suppression des marches arrière, de la collecte bi-latérale, application de la R437 pour l'organisation et l'application des règles de sécurité
7	Encombrement	Risques de heurts avec les véhicules en stationnement, ou avec le mobilier urbain, de chutes sur le sol ou en descendant des trottoirs		3	Étude des zones à risques, port des EPI adaptés, ex chaussures de sécurité
8	Incendie et explosion	Risques d'incendie ou d'explosion liés aux produits collectés		3	Formation aux risques incendie et formation à l'intervention consignes en cas de découverte d'objets suspects ou d'incidents
9	Manque d'hygiène	Contaminations liées à la manipulation des déchets,	Vêtements et gants	3	Mise à disposition dans le véhicule de réserve d'eau pour permettre au personnel de se laver les mains avant de manger. protection des voies respiratoires. s'habiller en arrivant sur son lieu de travail prendre une douche à la fin de son service

UNITE DE TRAVAIL : RIPPERS					
N°	Danger identifié	Situations à risque	Mesures préventives existantes	Cotation	Préconisations
10	Manutention manuelle	Risques physiques liés à la manipulation des poubelles, aux descentes de trottoirs, aux chutes, aux glissades sur des trottoirs ou sur les routes mouillées ou verglassées également aux descentes du marche-pieds, aux secousses pendant les déplacements du véhicule		2	Port des EPI, formation PRAP, formation secouriste application de la R437
11	Rayonnements	Certains déchets radioactifs	Détection au niveau du quai de déchargement	2	
12	Sol glissant	Risques de chutes sur les trottoirs ou sur la route en fonction des conditions climatiques	Chaussures de sécurité fournies	2	Obligation du port des EPI
13	Substances chimiques	Risques de contact ou d'éclaboussures avec des produits chimiques lors de la collecte		2	Sensibilisation aux risques liés aux produits chimiques
14	Vibrations	Contraintes musculaires importantes lors des déplacements sur le marche-pieds		2	Formation PRAP

Nombre de risques évalués pour 2010 = 123

ACTIONS DE PREVENTION REALISEES POUR L'ANNEE 2010

UNITE DE TRAVAIL : ADJOINT DE DIRECTION

N°	Danger identifié	Situations à risque	Cotation	Mesures de prévention prises	Coût	Réalisé le	Risque résiduel
1	Ambiance thermique	Source d'inconfort qui peut mener à une baisse de vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d'accident et qui peut conduire à un coup de chaleur ou une hypothermie parfois mortelle.	2	Fourniture et port des vêtements adaptés	0,00 €	01/04/2010	1
					0,00 €		

UNITE DE TRAVAIL : AGENT D'ENTRETIEN

N°	Danger identifié	Situations à risque	Cotation	Mesures de prévention prises	Coût	Réalisé le	Risque résiduel
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatique	0,00 €	01/01/2010	1
					0,00 €		

UNITE DE TRAVAIL : ANIMATION/COMPOSTAGE

N°	Danger identifié	Situations à risque	Cotation	Mesures de prévention prises	Coût	Réalisé le	Risque résiduel
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatiques	0,00 €	01/01/2010	1
					0,00 €		

UNITE DE TRAVAIL : CHAUFFEUR

N°	Danger identifié	Situations à risque	Cotation	Mesures de prévention prises	Coût	Réalisé le	Risque résiduel
1	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatiques	0,00 €	01/01/2010	1
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatiques	0,00 €	01/01/2010	1
5	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatiques	0,00 €	01/01/2010	1

0,00 €

UNITE DE TRAVAIL : COM AMIN PREV							
N°	Danger identifié	Situations à risque	Cotation	Mesures de prévention prises	Coût	Réalisé le	Risque résiduel
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatique	0,00 €	01/01/2010	1
					0,00 €		

UNITE DE TRAVAIL : DIRECTEUR							
N°	Danger identifié	Situations à risque	Cotation	Mesures de prévention prises	Coût	Réalisé le	Risque résiduel
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatiques	0,00 €	01/01/2010	1
					0,00 €		

UNITE DE TRAVAIL : INGE PREV DECHETS							
N°	Danger identifié	Situations à risque	Cotation	Mesures de prévention prises	Coût	Réalisé le	Risque résiduel
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatiques	0,00 €	01/01/2010	1
					0,00 €		

UNITE DE TRAVAIL : MECANICIEN							
N°	Danger identifié	Situations à risque	Cotation	Mesures de prévention prises	Coût	Réalisé le	Risque résiduel
4	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatiques	0,00 €	01/01/2010	1
					0,00 €		

UNITE DE TRAVAIL : RECYCLAGE ,CHAUFFEUR							
N°	Danger identifié	Situations à risque	Cotation	Mesures de prévention prises	Coût	Réalisé le	Risque résiduel
3	Ambiances thermiques	Conditions climatiques	2	Fourniture de vêtements adaptés aux conditions climatiques	0,00 €	01/01/2010	1
					0,00 €		

Nombre d'actions de prévention réalisées pour 2010 = 11	Total des investissements = 0,00 €
---	------------------------------------